

Vzorek ke zkoušení předkládá : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III

Zakázka : 2638 Obec Malenice

Číslo zkoušky : 20601

Datum odběru : 23.11.2017 10:50

Vzorek odebral : Hrachovina Jaromír

Vzorky přijaty dne : 24.11.2017

Datum provedení zkoušek : 24.11. - 27.11.2017

Materiál : HZ

Místo odběru

Malenice

Označení vzorku :

Obecní úřad č.p. 95

Popis vzorku :

vodovodní baterie v kanceláři

Použité metody zkoušení

Metoda

Norma

Flexibilita

101

ČSN EN ISO 11885, manuál přístroje ICPE - 9000


Výsledek rozboru

| Zkouška | Jednotka | Hodnota | Zkušební metoda | Nejistota | A/N |
|------------|----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| Arzen (As) | mg/l | <0,005 | 101 | | |

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorku uvedeného na tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře se protokol o zkoušce nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem $k = 2$.

V Chrudimi dne : 27.11.2017


Ing. Markéta Dvořáčková
vedoucí zkušební laboratoře



BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

OBEC MALENICE
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ: 00251461 • DIČ: CZ00251461

OZNÁMENÍ PRO UŽIVATELE VODY Z OBECNÍHO VODOVODU MALENICE

Podle výsledků analýzy vody z obecního vodovodu ze dne 27. 11. 2017 je arsen v limitním množství (viz výsledek rozboru).

Malenice dne 28. 11. 2017